

ООО «РИЭЛТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

249030, Калужская область, г. Обнинск,
пр. Ленина, 98; т/факс (48439) 4-70-40

Р/с 40702810722230120781
в Обнинском отд.7786 СБ РФ
Калужское ОСБ 8608 г. Калуга
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612; ИНН 4025416015

№ 26/11 от 26.11. 2015г.

Уважаемые дольщики!

Обращаем Ваше внимание на то, что квартира передается Вам без признаков сырости, плесени и грибка.

ВНИМАНИЕ!

Нарушение технологии производства работ и просушки стен при нанесении материалов при отделке и наклейка обоев на плохо просушенную поверхность может привести к появлению плесени.

Напоминаем Вам, что время полного высыхания любого нанесенного на стену раствора зависит от многих факторов, в том числе от толщины нанесенного слоя и времени высыхания.

Шпатлевка твердеет быстро, но потом должно пройти достаточно времени, чтобы избыток влаги испарился, очень толстый слой шпатлевки может сохнуть до месяца.

Наносить второй слой, грунтовать или оклеивать поверхность обоями можно только после полного высыхания нанесенного ранее слоя шпатлевки, в противном случае возникает большая вероятность возникновения плесени и грибка.

ООО «РИЭЛТ-МЕНЕДЖМЕНТ» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ДОЛЬЩИКАМИ И ПОЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА.

Генеральный директор
ООО «Риэлт – менеджмент»



А. Авакимов